

Kvalitetsdokument - Källargolv

©ISODRÄN AB 2010 - Version 1.0

Behörig entreprenör: SFAB Svenska Fukt
Organisationsnummer: _____
ISOCERT ID nummer: 20120705002

Objekt: Kexvägen
Beställare: _____
Adress: Kexvägen 19 Sköndal

Arbetet utfört under tiden från: 2018-09-04 till: 2018-10-11

Nyproduktion:
Renovering:

Arbetets omfattning

Antal rum: 5
Isoleringstjocklek (mm): 200

Eventuella avvikelser från arbetsinstr.

CHECKLISTA

Nr	Benämning	Ja/Nej		Ev. Kommentar (Skriv på separat papper om det ej räcker till)
1	Har gammal platta bilats bort?	Ja		
2	Har ett avjämningslager använts?	Ja		
3	Har rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan använts?	Ja		
4	Finns markradon?			
4a	Har erforderliga markradonåtgärder vidtagits? Isåfall vilka?			
5	Har filterduk placerats ovanpå ISODRÄN-skivorna?	Ja		
6	Har en dubbelvikt åldersbeständig plastfolie placerats mellan befintlig vägg och nya betongplattan?	Ja		
7	Ligger utvändig dränering under eller i jämnhöjd med underkant på ISODRÄN-skivorna?	Ja		

Ansvarig certifierad arbetsledare Henrik Törnquist

Namnteckning (Entreprenör) _____

Namnförtydligande _____

Ort och datum Stockholm 2018-10-11

Underskrift (Fastighetsägare) _____

Namnförtydligande _____

Ort och datum _____